



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОС "СЗРЦ СЕРТ"  
ООО "СЗРЦ ПБ"  
Брусникин В.В.  
« 07 » апреля 2017 г.

**РЕШЕНИЕ № 183-ОР/04-2017 от 07.04.2017 г.**

**органа по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью  
"Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности"**

В результате рассмотрения заявки № 183-СС/03-2017 от 31.03.2017 г.  
От Общества с ограниченной ответственностью «Генератор-Сервис» (ООО «Генератор-Сервис»), ОГРН 1116670025284.  
наименование заявителя, ОГРН

**Юридический адрес:** 620046, РОССИЯ, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д.10, литер Р, оф.323А  
**Фактический адрес:** 620046, РОССИЯ, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д.10, литер Р, оф.323А  
**Телефон/факс:** +73433443303/+73433443303 **E-mail:** garant@tk-kipor.ru

на сертификацию серийно выпускаемой продукции:  
Дизельные электроагрегаты, Бензиновые электроагрегаты и Газовые электроагрегаты электростанции, электростанции стационарные, передвижные, в контейнерном исполнении, марка: "HILTT", "GESHT", «ИСТОК(ИСТОК)», выпускаемые по ТУ3120-002-30835989-2014

наименование продукции  
**Код ОКПД-2 27.11.31.000, 27.11.32.110 Код ТН ВЭД 8502**

**Юридический адрес:** 620046, РОССИЯ, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д.10, литер Р, оф.323А  
**Фактический адрес:** 620046, РОССИЯ, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д.10, литер Р, оф.323А  
**Телефон/факс:** +73433443303/+73433443303 **E-mail:** garant@tk-kipor.ru

Сообщаем:

1. Сертификация не может быть проведена по схеме 4с;
2. Сертификационные испытания не могут быть проведены на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008 г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ от 03.07.2016 № 301-ФЗ), статья 146.
3. Федеральным законом N 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ, не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона N 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
4. Принято отрицательное решение № 183-ОР/04-2017 от 07.04.2017 г. по заявке № 183-СС/03-2017 от 31.03.2017
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Генератор-Сервис» (ООО «Генератор-Сервис»), ОГРН 1116670025284 отказано в получении сертификата соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008 г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ.).
6. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет Общество с ограниченной ответственностью «Генератор-Сервис» (ООО «Генератор-Сервис»), ОГРН 1116670025284.
7. Срок действия решения – до 06.04.2018 г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт по сертификации

  
подпись

Е.М. Михатайкин  
инициалы, фамилия